




Posição	Quantidade	Introduza a	Descrição	PG
1	2	referência	Parafuso Phillips	11
2	1	343399930	Resguardo das maos	17
3	1	343395350	Punho loop	24
4	1	343395360	Estribo de ligacao	19
5	2	342001180	Mola de pressao	11
6	1	316048490	Punho em arco	30
7	1	341704290	Passsschraube	11
8	1	141151940	Anilha	11
9	9	141113180	Parafuso Phillips	11
10	1	343399640	Carcaca 2p,c.revestimiento	32
11	1	341055110	Pino de pressao	11
12	2	344070660	Vedante de feltro	11
13	1	343399630	Garfo de mudanca	11
14	1	342002440	Mola de pressao	11
15	1	317004120	Motor,36 V	36
16	1	316048500	Suporte do rolamento cpl.	33
17	2	141119850	Parafuso Phillips	11
18	2	341060030	Bucha espacadora	12
20	3	141152070	Anilha	11
21	1	344099060	Borracha	11
22	1	316047800	Pinhao cpl.	26
24	1	341013140	Manga distanciadora	12
25	1	339134890	Tampa	23
26	2	141119780	Parafuso sextavado	12
27	1	343391510	Protetor da lamina	20
29	1	316027170	Resguardo da mao comp.	23
30	2	141121710	Parafuso auto-perfurante	11
31	1	344162990	Cuchilla superior	25
32	1	344163790	Untermesser vollst.	25
33	1	339135020	Placa de pressao	19
34	5	141120210	Parafuso sextavado	11
35	1	316054640	Faca cpl.	41
36	1	338055300	Placa de identificacao	11
37	1	343082300	Unidade eletronica,36 V	41
38	1	343394790	Alavanca do interruptor	11
39	1	342022460	Mola	11
40	1	343394770	Placa de pressao	11
41	1	343399620	Alavanca do interruptor	13
42	4	141152400	Anilha	11
44	1	316055480	Engrenagem cpl.	27
47	1	339132380	Biela	18

Posição	Quantidade	Introduza a	Descrição	PG
48	1	141130650	Biela	18
49	1	141130650	Porca sextavada	12
880	0,008	136011850	Graxa	38
1001	1	338505410	Esquema de ligacoes	

